



SIA "Vides audits" laboratorija

01.06.2017.

Pielikums Testēšanas pārskatam Nr. 1922-30.05-17

Nosakāmie parametri	Metode	Peldvietu ūdens kvalitātes rādītāju norma	Daugava, atpūtas vieta pretī Nāves salai	Ķekaviņas upe "Dambītis"	Daugava, Ķekava, Dārznieku iela	Daugava, Ievu iela	Daugava "Ziedonis"	Baloži, Titurgas ezers
Minerālās eļļas (ir vai nav smaka un plēve)	apprakstoši	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Virsmas aktīvās vielas (ir vai nav ilgstošas putas)	apprakstoši	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Fenoli (ir vai nav spec. smaka)	apprakstoši	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Peldošie piemaisījumi (koks, pudeles, u.c.).	apprakstoši	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Smaka (ar vai bez būtiskām izmaiņām)	apprakstoši	bez būtiskām izmaiņām	bez būtiskām izmaiņām	bez būtiskām izmaiņām	bez būtiskām izmaiņām	bez būtiskām izmaiņām	bez būtiskām izmaiņām	bez būtiskām izmaiņām

Nosakāmie parametri	Metode	Peldvietu ūdens kvalitātes rādītāju norma	Daugava, atpūtas vieta pretī Nāves salai	Ķekaviņas upe "Dambītis"	Daugava, Ķekava, Dārznieku iela	Daugava, Ievu iela	Daugava "Ziedonis"	Baloži, Titurgas ezers
Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu „ziedēšana”	aprazstoši	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
E-coli KVV/100ml	LVS EN ISO 9308-2	1000*	10	14	Nav konstatēts	40	41	3080
Zarnu enterokoki KVV/100ml	ASTM D 6503-14	400*	10	Nav konstatēts	Nav konstatēts	Nav konstatēts	10	Nav konstatēts
Krāsainība mg/1Pt	LVS EN ISO 7887	-	201	208	164	197	205	220
Duļķainība NTU vien.	LVS EN ISO 7027-1	-	5.2	5.3	5.9	2.7	4.5	8.7
Izšķīdušais skābeklis mg/L O ₂	LVS EN ISO 5814	-	9.35	9.62	9.00	9.82	9.86	9.23
Slēdziens	-	-	atbilst	atbilst	atbilst	atbilst	atbilst	Neatbilst

* saskaņā ar 2010.gada 6.jūlija MK noteikumiem Nr.608 (pielikums Nr.1, iekšzemes ūdeņi - laba kvalitāte)

Laboratorijas vadītājas vietniece:

N.Gorbunova